

Käyttöohje Lämpömittari kosteusmittarilla


Tuote: 8590

Tekniset tiedot

- Sisälämpötilan mittaust
- Sisäilmankosteus
- Valittavissa °C tai °F
- Lämpötilan mittaustalue -10° C....+50° C, 14° F....122° F
- Kosteuden mittaustalue 20 %....95 %
- Paristot 2 x AAA (ei sis. pakkaukseen)

Näyttö

- A. Mukavuusalueen asteikko
- B. Sisäilman lämpötila
- C. Sisäilman kosteus
- D. °C/°F painike
- E. Resetointi painike
- F. Max/Min painike



Käynnistäminen

Aseta paristot paristoluukkuun (2 x AAA), ei sisälly pakkaukseen.

Valitse °C tai °F

Tuotteen oletus lämpötilayksikkö on °C. Paina °C/°F-painiketta vaihtaaksesi °C:n ja °F:n välillä.

Suurin ja pienin lukema


1. Paina MAX/MIN-painiketta kerran näyttääksesi lämpötilan ja kosteuden enimmäislukemat. Paina MAX/MIN-painiketta uudelleen näyttääksesi vähimmäislukemat.
2. Tyhjennä muisti painamalla RESET-painiketta. Se tyhjentää kaiken muistin.

Pariston vaihto

Kun paristo vähissä-symboli () tulee näyttöön, paristot on vaihdettava. Irrota paristoluukun kansi. Poista vanhat paristot ja vaihda kahteen uuteen AAA-paristoon (eivät sisälly pakkaukseen).

Condition	Dry	Dry/Comfort	Comfort	Comfort/Wet	Wet
Humidity	<34%	35-40%	41-55%	56-64%	>65%
KUIVA (DRY)			MÄRKÄ (WET)		
Ihmisen terveysoireet			Ihmisen terveysoireet		
• Halkeileva iho ja huulet • Kuiva nenä • Kipeä kurkku • Hengitysvaikeuksia			• Allergisia oireita • Astmaongelmat • Nuha		
Kodin terveys			Kodin terveys		
• Puulattiat ja -ovet kutistuvat ja halkeilevat. • Huonekalujen halkeamia. • Halkeamia kipsilevyssä, staattinen sähkö ja kipinät, ongelmia elektroniikkalaitteissa. • Mahdolliset pitkäaikaiset vauriot huonekaluille ja soittimille.			• Kondensoitumisen vaara ikkunoissa • Kosteustahrat seinissä ja katoissa • Hometta ikkunoiden ja kehysten ympärillä tai kellarissa • Ummehtunutta tai epämiellyttävää hajua • Pitkäaikainen vahinko kipsilevyille ja kodin sisällölle • Voi aiheuttaa rakenteellisia ongelmia, kuten "kuivahome" • Saattaa edistää termiittitartuntaa		

Suhteellinen kosteus



Spesifikaatiot

Lämpötilan mittausalue -10° C....+50° C, 14° F....122° F	
Tarkkuus	+/-1 °C (0 °C - 40 °C, muuten +/-2 °C) +/-2 °F (32 °F - 104 °F, muuten +/-4 °F)
Kosteuden mittausalue 20 % 95 %	
Tarkkuus	+/-5 % (30–80 %) +/-10 % (20 % ja 29 % välillä; 81 % - 95 %)

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki. www.toolnet.fi



Kierrättäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Estä mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote oikein, näin materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. (Kierrätä tuote (SER) sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna). Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä. Vie pakkaus kartonginkeräykseen.

Bruksanvisning Termometer med hygrometer


Produkt: 8590

Teknisk information

- Temperaturmätning inomhus
- Luftfuktighet inomhus
- Valbar °C eller °F
- Temperaturmättningsområde -10 °C + 50 °C, 14 °F 122 °F
- Fuktighets mätområde 20 % 95 %
- Batterier 2 x AAA (ingår ej)

Skärm

- A. Comfort Range Skala
- B. Inomhustemperatur
- C. Luftfuktighet inomhus
- D. °C / °F-knapp
- E. Återställningsknapp
- F. Max / Min-knapp



Koppla produkten

Sätt i batterierna i batterifacket (2 x AAA), ingår ej.

Välj °C tai °F

Standardtemperaturenheten för produkten är °C. Tryck på °C / °F-knappen för att växla mellan °C och °F.

MAX ja MIN värden


3. Tryck på MAX / MIN-knappen en gång för att visa maximal temperatur och luftfuktighet. Tryck på MAX / MIN-knappen igen för att visa minimivärdena.
4. Tryck på RESET-knappen för att återställa minnet.

Batteribyte

När symbolen för lågt batteri () visas måste batterierna bytas ut. Ta bort batterilocket. Ta ur gamla batterier och byt ut dem mot 2 nya AAA-batterier (ingår ej).

Condition	Dry	Dry/Comfort	Comfort	Comfort/Wet	Wet
Humidity	<34%	35-40%	41-55%	56-64%	>65%
TORR (DRY)			VÅTT (WET)		
Mänskliga hälsosymptomer			Mänskliga hälsosymptomer		
• Sprucken hud och läppar • Torr näsa • Öm hals • Svårt att andas			• Allergiska symtom • Astmaproblem • Rinnande näsa		
Hemmets hälsa			Hemmets hälsa		
• Träggolv och dörrar krymper och spricker. • Sprickor i möbler. • Sprickor i gipsskivor, statisk elektricitet och gnistor, problem med elektronisk utrustning. • Eventuella långtidsskador på möbler och musikinstrument.			• Risk för kondens på fönstren • Fuktfläckar på väggar och tak • Mögel runt fönster och karmar eller i källaren • Kvävd eller obehaglig lukt • Långvariga skador på gipsskivor och heminredning • Kan orsaka strukturella problem som "torr mögel" • Kan främja termitinfektion		

Relativ luftfuktighet



Spesifikationer

Temperaturmätområde -10 ° C + 50 ° C, 14 ° F 122 ° F	
Noggrannhet	+/-1 °C (0 °C - 40 °C, annars +/-2 °C) +/-2 °F (32 °F - 104 °F, annars +/-4 °F)
Fuktighets mätområde 20 % 95 %	
Noggrannhet	+/-5 % (30–80 %) +/-10 % (20 % ja 29 % mellan; 81 % - 95 %)

Importör: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki. www.toolnet.fi



Återvinning

Denna symbol betyder att produkten inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa, vänligen kassera denna produkt på rätt sätt. (Återvinn din produkt (SER) som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning). Återvinn produkten med hjälp av lokala återvinningssystem. Ta med förpackningen till en kartongsamling.