


Asennusohje Digitaaliselle tuntimittarille

Tuote: 8653

1. Kääri tuntimittarin johto 4 tai 5 kierrosta moottorin sytytystulpan johtimen ympärille (katso kuva). Kääri johto noin 4cm etäisyydelle sytytystulpasta.
2. Kytke johto mittarin takaosaan.
3. Kiinnitä laite kohtaan, josta se on helposti luettavissa.
4. Odota vähintään 6 minuuttia, jotta LCD-näyttö kasvattaa aikaa (1/10 tuntia).
5. Jos mittari ei ota sytytyssignaalia, liu'uta käärettä lähemmäksi sytytystulpan hattua.



Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880 Helsinki, Finland.

www.finbullet.fi